



Wagengegevens

Wagen afgeleverd

10-04-2021


op

21

bij km

2111519

Bedrijfsnr.



PROD.NUMMER PROD. NUMBER	3218807
FIN VIN	WP1ZZZ9YZMDA13960
BESTELLTYP SALESCODE	9YAAE1
MOTORKB./GETR.KB ENG.CODE/TRANS.CODE	DCBE / UXV
VERTRIEBSFARBCODE SALESNO.	3M3M
AUSSTATTUNGSCODE INTERIOR CODE	AL
FARBCODE COLORCODE	M7Q

9V0.010.009.A

Onderhoudsbewijs (aankruisen wat van toepassing is)

Afleveringsinspectie uitgevoerd
(kosteloos)

op 06-04-2021

Opdrachtnr. 29374

bij km 15



Stempel

Ja / Nee

Olieverversing
 Inspectie

- Remvloeistof ververs
- Bougies vervangen
- Luchtfilter vervangen
- Water uit brandstoffilter afgetapt
- Brandstoffilter vervangen
- Aandrijfriem gecontroleerd
- Aandrijfriem vervangen
- Bandenafdichtmiddel vervangen
- Transmissieolie ververs
- Olie asaandrijving ververs

op _____

Opdrachtnr. _____

bij km _____

Stempel

Ja / Nee

Olieverversing
 Inspectie

- Remvloeistof ververs
- Bougies vervangen
- Luchtfilter vervangen
- Water uit brandstoffilter afgetapt
- Brandstoffilter vervangen
- Aandrijfriem gecontroleerd
- Aandrijfriem vervangen
- Bandenafdichtmiddel vervangen
- Transmissieolie ververs
- Olie asaandrijving ververs

op _____

Opdrachtnr. _____

bij km _____

Stempel